

## Veilig een asbeststaal nemen voorzorgsmaatregelen & handleiding

Hebt u een asbestverdacht materiaal gevonden en wil u hierover uitsluitel? Dan kan u een staal laten analyseren door ons asbestlaboratorium. Van zodra wij uw staal ontvangen hebben - de grootte van een suikerklontje is in principe voldoende - kent u binnen enkele werkdagen de resultaten. In een aantal gevallen is het aangeraden om staalname door iemand met de nodige expertise te laten doen. Dit is zeker het geval bij risicovollere toepassingen, zoals niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen. Daarom bespreekt u dit best vooraf met het asbestlab om te kijken wat de beste optie is in uw geval.

Indien u ervoor kiest om zelf het staal te nemen en op te sturen, is het **belangrijk dat u volgende voorschriften in acht neemt:**



- Sluit ramen en deuren van de plaats waar u de bemonstering zal doen en schakel aanwezige verluchting uit;
- Tracht zo min mogelijk beschadigingen aan te brengen aan het materiaal;
- Gebruik zeker geen snel draaiende werkmachines. Vermijd schuren, slijpen, boren, ...;
- Vermijd het gebruik van een 'gewone' stofzuiger. Een stofzuiger filtert de vezels niet maar blaast ze in het rond wat het risico op contaminatie net vergroot;
- Vernevel de omgeving van de staalname met water (bv. met een plantenspuit). Dit vermindert de vezelemissie. Let op, overdrijf niet. Als het staal zelf nat wordt, bemoeilijkt dit de analyse;
- Gebruik een P3-stofmasker (FFP3) en eventueel beschermende kledij zoals een wegwerpoverall en handschoenen. Trek de overall buiten aan en draag afwasbare schoenen. Draag bijv. rubber laarzen;
- Voorkom verspreiding naar asbestvrije zones door bv. contaminatie via schoenen en kledij;



- Neem het staal met eenvoudig handgereedschap: een schroevendraaier, kleine beitels, hamer, tang, breekmes,...;
- Verpak de stalen hermetisch en dubbel in een (her)sluitbare zak. Tracht hierbij zo weinig mogelijk lucht in het zakje te verzamelen om het risico op 'openploffen' te vermijden;
- Vul het staalafgifte-formulier in met uw gegevens en de referenties van uw stalen. Voeg het ingevulde formulier bij de stalen, in de buitenste verpakking;



- Dek de beschadiging die ontstaan is door de staalname toe. Dit kan bijvoorbeeld met lijm, tape (type Duct-tape is aan te raden) of een vernis- of verflaag. Gebruik in het laatste geval een spuitbus; nooit een borstel!
- Reinig het handgereedschap met vochtige doeken, die u daarna wegwerpt in een gesloten plastic zak;
- Ontstof de oppervlakten in de onmiddellijke omgeving van de staalname (alook de staalzakjes) met een vochtige doek of dweil die u daarna wegwerpt; uiteraard goed verpakt in een gesloten plastic zak;
- Doe de gebruikte beschermingsmiddelen uit, deze mogen samen met de reinigingsdoekjes verpakt en weggegooid worden;
- Gooi besmette kledij weg;
- Zorg na staalname voor voldoende verluchting. Ramen en deuren mogen weer geopend worden.

Meer praktische tips vindt u op de website [www.alertvoorasbest.be](http://www.alertvoorasbest.be) en de app [AsbestCheck](#) en de website van OVAM